

REFECTION DU BILBOQUET – CUL DE CHIEN

Interdit à l'escalade depuis la fin des années 80, le Bilboquet, emblématique rocher au milieu de la Plaine des sables du Cul de chien, a été la scène de travaux d'ampleur menés pour sa sauvegarde.

Lundi 9 novembre 2015, la Commission Érosion présidée par l'ONF lance de grandes manœuvres pour éviter la bascule du surplomb grâce à d'imposants blocs enfouis à la base du rocher.

Détails des travaux illustrés par Georges Tsao.

Chantier au Bilboquet



Blocs enfouis

Aménagement après travaux

